

1-3 防災品の奏功事例

- (1) 発災年月
令和4年9月
- (2) 防災品の品目
カーテン
- (3) 発生場所
居室
- (4) 発火源（経過）
電源コード（電線が短絡する）
- (5) 奏功事例の概要
居室内に設置されているテレビの電源コードが家具と内壁に圧迫されたことにより、短絡し出火した。カーテンが防災品であったことから被害を軽減させることができた。
- (6) 写真等



1-5 防災品の奏功事例

- (1) 発災年月
令和4年12月
- (2) 防災品の品目
カーテン
- (3) 発生場所
居室
- (4) 発火源（経過）
不明（不明）
- (5) 奏功事例の概要
老人福祉施設において、何かの火源が何らかの原因により、居室内の椅子座面もしくは座面上に置かれた毛布に触れ出火したが、椅子の側面にあったカーテンが防災品であったため、延焼拡大しなかった。
- (6) 写真等

