

1 防災品の奏功事例

(1) 発災年月

令和3年2月

(2) 防災品の品目(カーテン、エプロンなど)

カーテン

(3) 発生場所(台所、仏壇、屋外公園内等具体的に記入)

複合用途建物の飲食店舗内

(4) 着火源(ガスコンロ、たき火、溶断中の火花 等)

ロウソク

(5) 奏功事例の概要

この火災は、ロウソクが傾いたことにより防災カーテンに接炎し出火しています。カーテンが防災物品であったこと、店内の従業員がすぐに火災に気づき、建物内に設置してあった強化液消火器ですぐに初期消火をできたことから延焼拡大を防いだと考えられます。

(6) 写真等



延焼拡大を防いだ防災物品のカーテン